

國立臺中科技大學113年水塔、蓄水池預定清洗時程表

項次	樓館名稱	位置	型式	數量	預定清洗日期					
					7/8 (一)	7/9 (二)	7/10 (三)	7/11 (四)	7/12 (五)	7/15 (一)
1	行政大樓	頂樓	不銹鋼	1			◎			
2		頂樓	RC	1			◎			
3	資訊館	東側B1	RC	1			◎			
4		東側頂樓	RC	1			◎			
5		西側B1	RC	1			◎			
6		西側頂樓	RC	1			◎			
7	中正大樓	東側(B2)	RC	1				◎		
8		東側(B2)	RC	1				◎		
9		東側頂樓	RC	1				◎		
10		東側頂樓	RC	1				◎		
11		西側(B2)	RC	1				◎		
12		西側(B2)	RC	1				◎		
13		西側頂樓	RC	1				◎		
14		西側頂樓	RC	1				◎		
15	昌明樓	頂樓	RC	1			◎			
16	學生宿舍	C區頂樓1	RC	1	◎					
17		C區頂樓2	RC	1	◎					
18		AB區B1	RC	1		◎				
19		AB區頂樓1	RC	1	◎					
20		AB區頂樓2	RC	1	◎					
21		DE區B1	RC	1		◎				
22		DE區頂樓1	RC	1	◎					
23		DE區頂樓2	RC	1	◎					
24	弘業樓	東側B1	RC	1				◎		
25		東側B1	不銹鋼	4				◎		
26		東側頂樓	RC	1				◎		
27		東側頂樓	不銹鋼	2				◎		
28		西側頂樓	RC	1				◎		
29		西側頂樓	不銹鋼	3				◎		
30	中商大樓	B2	RC	1		◎				
31		頂樓	RC	1		◎				
32		頂樓	RC	1		◎				
33	學生活動中心	頂樓	RC	1	因配合耐震補強及頂樓防水施工，暫停清洗					
34	創新育成中心	B1	不銹鋼	2					◎	

國立臺中科技大學113年水塔、蓄水池預定清洗時程表

項次	樓館名稱	位置	型式	數量	預定清洗日期					
					7/8 (一)	7/9 (二)	7/10 (三)	7/11 (四)	7/12 (五)	7/15 (一)
35		頂樓	不銹鋼	1					◎	
36	設計服務中心	1樓	不銹鋼	1					◎	
37		頂樓	不銹鋼	1					◎	
38	C據點長照站	1樓	RC	1	◎					
39		頂樓	RC	1	◎					
40		頂樓	RC	1	◎					
41	校長公館	1樓	不銹鋼	1	◎					
42		頂樓	RC	1	◎					
43	中技大樓	B2	RC	1					◎	
44		B2	不鏽鋼	4					◎	
45		頂樓	不鏽鋼	8					◎	
46		屋突1	RC	1					◎	
47		屋突2	RC	1					◎	
48		6樓	FRP	1					◎	
49		7樓	FRP	1					◎	
50	誠敬樓	頂樓	RC	1						◎
51		頂樓	不銹鋼	2						◎
52		1樓	不鏽鋼	2						◎
53	仁愛樓	頂樓	RC	1						◎
54		頂樓	不銹鋼	2						◎
55		頂樓	不銹鋼	1						◎
56		1樓	不銹鋼	2						◎
57	綜合大樓	B1	RC	1						◎
58		B1	RC	1						◎
59		頂樓	RC	1						◎
60		頂樓	RC	1						◎