

# 國立臺中科技大學

## 室內空氣品質公告場所定期檢測結果

公告場所編號	20201080001	檢驗測定結果	
公告場所名稱	國立臺中科技大學		
管制室內空氣污染項目	1.二氧化碳(CO <sub>2</sub> ) ; 2.甲醛(HCHO) ; 3.粒徑小於等於十微米(μm)之懸浮微粒(PM <sub>10</sub> ) 4.細菌(Bacteria) ;	採樣點01	CO <sub>2</sub> = 618 ppm HCHO= <0.05(0.04) ppm PM <sub>10</sub> = 10 μg/m <sup>3</sup> 細菌= 81 CFU/m <sup>3</sup> (合格)
室內空氣污染物採樣點	採樣點01 : 10F西文圖書000~999 採樣點02 : 10F研究小間 採樣點03 : 11F中文圖書500~599 採樣點04 : 12F學位論文/教師著作前 採樣點05 : 12F視廳區旁 採樣點06 : 1F大廳旁	採樣點02	CO <sub>2</sub> = 634 ppm HCHO= ND<0.015 ppm PM <sub>10</sub> = 12 μg/m <sup>3</sup> 細菌= 41 CFU/m <sup>3</sup> (合格)
定期檢測日期	中華民國108年09月25日至09月26日	採樣點03	細菌= 174 CFU/m <sup>3</sup> (合格)
檢驗測定機構	台灣檢驗科技股份有限公司	採樣點04	細菌= 226 CFU/m <sup>3</sup> (合格)
		採樣點05	細菌= 163 CFU/m <sup>3</sup> (合格)
		採樣點06	細菌= 168 CFU/m <sup>3</sup> (合格)

詳情優惠內容與專用申請書，歡迎來電洽詢：[WWW.SGS.TW](http://WWW.SGS.TW)

台灣檢驗科技股份有限公司 SGS TAIWAN Ltd. / 環境安全衛生事業群 Environment, Health and Safety

地址：248新北市新北產業園區五工路136-1號 / 電話：+886 2 22993279 #2107、2319 (台北) +886 7 3012121 #3036 (高雄)

