

114年度第3季水質檢驗一覽表

編號	廠別或原供應廠商	購置日期	設置地點	抽驗日期	大腸桿菌群檢驗結果	備註
2	龍泉	107/06	資訊館6樓資訊應用菁英培育中心前	114.09.17	合格	
3	豪星	111/06	中商大樓圖書館11樓館內(採編組)	114.09.17	合格	
10	龍泉	107/06	昌明樓4502室前	114.09.17	合格	
11	賀眾	108/05	學生宿舍2樓AB區	114.09.17	合格	
12	賀眾	111/07	學生宿舍3樓AB區	114.09.17	合格	
13	賀眾	111/07	學生宿舍4樓AB區	114.09.17	合格	
14	豪星	109/09	學生宿舍5樓AB區	114.09.17	合格	
21	豪星	109/09	學生宿舍4樓DE區	114.09.17	合格	
29	賀眾	111/10	弘業樓3樓研究室交誼廳內	114.09.17	合格	
48	龍泉	106/12	弘業樓6樓男廁外走廊(6605)	114.09.17	合格	
50	龍泉	096/11	中商大樓圖書館1樓休息室	114.09.17	合格	
55	龍泉	107/06	活動中心2樓東側樓梯	114.09.17	合格	
71	豪星	106/02	奇秀樓1樓體育室辦公室內	114.09.17	合格	
123	賀眾	108/06	弘業樓7樓東側	114.09.17	合格	
134	龍泉	106/12	弘業樓8樓女廁外走廊(6801)	114.09.17	合格	
139	賀眾	108/06	弘業樓8樓東側	114.09.17	合格	
146	賀眾	108/06	中商大樓3樓茶水間	114.09.17	合格	
149	龍泉	107/06	中商大樓6樓茶水間	114.09.17	合格	
154	賀眾	108/06	中商大樓1樓警衛台後方廁所前	114.09.17	合格	
155	龍泉	107/06	中商大樓3樓廁所前	114.09.17	合格	
160	龍泉	107/06	中商大樓8樓廁所前	114.09.17	合格	
174	賀眾	108/06	活動中心5樓廁所前	114.09.17	合格	
117	R-0簡機	101/12	4111健康中心哺乳室內	114.09.17	合格	
118	賀眾	113/12	昌明樓健康中心室內(4111)	114.09.17	合格	
57	賀譽	104/02	中正大樓2樓進修部學務組室內(3214)	114.09.17	合格	
86	賀眾	111/02	弘業樓2樓流通管理系系辦室內	114.09.17	合格	
148	龍泉	107/06	中商大樓5樓茶水間	114.09.17	合格	
合計(台)					27台	



# 台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

## 飲用水樣品檢測報告

委託單位：國立臺中科技大學

業別：\*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD25904965001~019

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司  
(許可證字號：環境部國環檢證字第035號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：台中市北區三民路三段129號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：114年09月17日11時00分  
至：114年09月17日11時52分


收樣時間：114年09月18日08時26分

報告日期：114年09月23日

報告編號：NPD25904965028

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NPD25904965001 (中正大樓2樓進修部學務組室內(3214))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904965002 (活動中心5樓廁所前)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904965003 (活動中心2樓東側樓梯)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904965004 (昌明樓4502室前)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904965005 (昌明樓健康中心室內(4111))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904965006 (4111健康中心哺乳室內)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904965007 (弘業樓8樓女廁外走廊(6801))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904965008 (弘業樓8樓東側)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904965009 (弘業樓7樓東側)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904965010 (弘業樓6樓男廁外走廊(6605))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904965011 (弘業樓3樓研究室交誼廳內)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904965012 (奇秀樓1樓體育室辦公室內)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904965013 (學生宿舍2樓AB區)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904965014 (學生宿舍5樓AB區)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904965015 (學生宿舍4樓DE區)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904965016 (學生宿舍4樓AB區)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904965017 (學生宿舍3樓AB區)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904965018 (中商大樓圖書館1樓休息室)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904965019 (中商大樓圖書館11樓館內(採編組))	<1 (MPN/100 mL)	



孫宏森代

頁次(1/2)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE 4490508

委託單位：國立臺中科技大學

業 別： \*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD25904965020~027

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司  
(許可證字號：環境部國環檢證字第035號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：台中市北區三民路三段129號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：114年09月17日11時00分  
至：114年09月17日11時52分

收樣時間：114年09月18日08時26分

報告日期：114年09月23日

報告編號：NPD25904965028

聯絡人：陳癸分

備 註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：孫宏潔(FII-03)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND < MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“< 檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4. 菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示；例如1.5E+02，即為 $1.5 \times 10^2$ 。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管： 綠光綠代

頁次(2/2)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

SGS Taiwan Ltd  
台灣檢驗科技股份有限公司

No.136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 248016, Taiwan / 248016 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號  
t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3261 www.sgs.com.tw

100 District, New Taipei City 240  
+886-2 2299-3261

www.sos.com.tw

Member of SGS Group